

ULTRA COLOR™ MAX TRANSFER

- ▶ Pressen Sie Ihr Textil 3 – 5 Sekunden vor, um die textileigene Feuchtigkeit & Falten aus dem Stoff zu entfernen.
- ▶ Platzieren Sie Ihr Transfer mit dem Motiv nach unten auf dem Textil und decken es mit einem Abdeckbogen ab.
- ▶ Drucken Sie das Motiv laut Andruckparametern an.
- ▶ Danach ziehen Sie die Trägerfolie wie angegeben ab.

Ultra Color™ MAX Transfer

Baumwolle, nicht sublimationsgefärbtes Polyester,
Baumwoll- / Polyester-Mischgewebe

Temperatur: 150° C

Zeit: 10 Sek.

Druck: Mittel

(#4 – 6 bei Hotronix®)

Trägerfolie: Warm abziehen

Nachpressen: 10 Sek.

Achtung: Abdeckbogen verwenden!

WASCHBARKEIT

Baumwolle, nicht sublimationsgefärbtes Polyester
Baumwolle- / Polyester-Mischungen

Bis **40° C** waschbar

Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel, Weichsspüler.
Nicht für die chemische Reinigung bzw. Trockner geeignet. Von links waschen und bügeln.

ULTRA COLOR™ MAX TRANSFER

- ▶ Pre press your garment between 3-5 seconds to remove any creases or moisture.
- ▶ Lay transfer with motif down on your textile and cover with release paper or your teflon sheet.
- ▶ Apply for a few seconds, exact parameters you will see down.
- ▶ Remove back foil.

Ultra Color™ MAX Transfer

cotton, non-sublimation dyed polyester,
Cotton / polyester blend fabric

Temperature: 150° C

Time: 10 Sec.

Pressure: Medium
(#4 – 6 bei Hotronix®)

Foil carrier: peel warm

Repressing: 10 Sec.

Caution: use a cover sheet!

WASHABILITY

cotton, non-sublimation dyed polyester,
Cotton / polyester blend fabric

Washable up to **40° C**

Please pay attention to the washability of the textile. Do not use liquid detergent, fabric softener.
Not suitable for dry cleaning or drying. Wash and iron inside out.